



Vinalesa
coalició
compromís

Ajuntament de Vinalesa
C/La Fàbrica, 1
46114 – Vinalesa

Vinalesa, a 16 de febrer de 2012

Per la present en el seu coneixement les deficiències de diferent tipus que el BLOC-Compromís de Vinalesa ha detectat a diversos punts del nucli urbà del nostre poble acompanyant aquest escrit d'un dossier on s'especifiquen.

Així preguem a l'Ajuntament de Vinalesa que prenga les mesures per tal de posar solució a les esmentades deficiències i es realitze una supervisió, manteniment i conservació de manera periòdica i regular dels espais i instal·lacions públics.

Esperant siga atesa la nostra petició, atentament el saluda.


Ferran Pardo Llopis
Bloc Compromís de Vinalesa

DOSSIER FOTOGRÀFIC

El BLOC-Compromís de Vinalesa posa a la disposició dels responsables municipals el següent dossier on s'especifiquen algunes deficiències a l'entorn urbà de Vinalesa en referència a elements que dificulten la mobilitat pels espais destinats als vianants. Aquestes deficiències han sigut detectades pel mateix col·lectiu o per veïnes/ns que ens les han fet arribar.



Foto 1. La marquesina de la parada d'autobús de la plaça del Castell dificulta el pas de vianants per la vorera, i més encara per a aquells ciutadans amb dificultats de mobilitat.



Fotos 2 i 3. La vorera del Carrer del Calvari, just enfront del Cementeri, a l'encreuament amb el Carrer dels Alcabons és tan estreta que quasi els vianats no poden utilitzar-la. Els veïns del Carrer del Calvari no poden fer altra cosa que passar per ací ja que sols compten amb un pas de zebra, i es troba a l'altra banda d'aquesta vorera. El risc d'accident és ben visible.



Fotos 4 i 5. Al carrer de la Pau, a l'altura del número 6, trobem un pas de vianats amb importants deficiències:

- 1.- el peraltat del pas de zebra es troba a una distància important de la vorera convertint-se en un lloc on fàcilment es pot caure o entropessar (com a d'altres passos de zebra de la població).
- 2.- a la banda dels números imparells hi ha instal·lats diversos contenidors de recollida de fem que inhabiliten el pas de zebra.