



Vinalesa
coalició
compromís

Ajuntament de Vinalesa
C/La Fàbrica, 1
46114 – Vinalesa

Vinalesa, a 16 de febrer de 2012

Per la present en el seu coneixement les deficiències de diferent tipus que el BLOC-Compromís de Vinalesa ha detectat a diversos punts del nucli urbà del nostre poble acompanyant aquest escrit d'un dossier on s'especifiquen.

Així preguem a l'Ajuntament de Vinalesa que prenga les mesures per tal de posar solució a les esmentades deficiències i es realitze una supervisió, manteniment i conservació de manera periòdica i regular dels espais, instal·lacions i mobiliari públic.

Esperant siga atesa la nostra petició, atentament el saluda.

Ferran Pardo Llopis
Bloc Compromís de Vinalesa

DOSSIER FOTOGRÀFIC


El BLOC-Compromís de Vinalesa posa a la disposició dels responsables municipals el següent dossier on s'especifiquen algunes deficiències a l'entorn urbà de Vinalesa que han sigut detectades pel mateix col·lectiu o per veïnes/ns que ens les han fet arribar.



Foto 1. A la plaça d'Ausiàs March les plantes enfiladisses han creixcut desmesuradament oferint un aspecte descuidat de la plaça.



Foto 2. També a la plaça d'Ausiàs March observem que a la zona de jocs infantils no està habilitada amb la superfície de cautxú que la normativa europea UNE-EN 1177 obliga a instal·lar.



Fotos 3, 4, 5 i 6. Al carrer de l'Horta d'Alfara trobem un abocador de deixalles d'obres i altres escombreries. La degradació d'aquesta zona és palpable on a més de l'abocador trobem una illeta reguladora del trànsit inundada de *males herbes* així com el vell monòlit de "la barrancà" abandonat.




Foto 7. A la plaça de Macarella (zona de recent urbanització de la part posterior de l'Església) es detecten diverses papereres trencades així com a les jardineres on s'han plantat aromàtiques on creixen amb major velocitat les *males herbes* que les mateixes aromàtiques.